

BURMISTRZ
MIASTA GRAJEWO
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A

Grajewo, dn. 08.01.2025 r.

RI.7013.8.2021/2025

Wpł. 8.01.2025
Urząd Rady Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
tel. 85-233-08-08


Pani Monika Stefańska
Radna Miasta Grajewo

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 27.12.2024 r. dotyczące gromadzenia się wody opadowej na bieżni zrealizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”, Burmistrz Miasta Grajewo informuje, iż:

- 1) w trakcie przeprowadzonych oględzin bieżni obecni byli przedstawiciele Urzędu Miasta Grajewo oraz Użytkownika obiektu,
- 2) analiza obejmowała całą bieżnię wraz z potencjalnie problematycznymi miejscami,
- 3) w zakresie podjęcia właściwych działań, Miasto Grajewo wystąpiło w dniu 03.01.2025 r. do Projektanta bieżni, autora dokumentacji budowlanej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z prośbą o opinię w zakresie przedmiotowego problemu oraz stanowiska Wykonawcy robót z dnia 20.11.2024 r. (została przekazana dokumentacja fotograficzna oraz pismo Wykonawcy robót).
- 4) mając na względzie zaistniałą sytuację, jak również stanowisko Wykonawcy robót, rozważane jest, czy ewentualna gwarancyjna naprawa/przebudowa bieżni jest wskazana, czy też wystarczający będzie zakup urządzenia umożliwiającego usuwanie wody opadowej przez Użytkownika obiektu i tym samym zachowanie pełnej funkcjonalności bieżni.

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Paweł Bednarko



otrzymano

08.01.2025r. Stefania Monie



Monika Stefańska

Radna Miasta Grajewo



Sz. P. Maciej Paweł Bednarko

Burmistrz Miasta Grajewo

Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do wcześniejszych odpowiedzi oraz pisma Wykonawcy dotyczącego problemu gromadzenia się wody opadowej na bieżni boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie, chciałabym jeszcze raz zwrócić uwagę na zgłaszane kwestie.

Z informacji zawartych w piśmie Wykonawcy wynika, że dokonano oględzin obiektu oraz przeprowadzono pomiary stanu odwodnienia i nawierzchni, które według przekazanych danych spełniają obowiązujące normy. Jednocześnie wskazano, że obecność zanieczyszczeń, takich jak mech i błoto, może ograniczać odpływ wód opadowych. Wykonawca zalecił czyszczenie odpływów oraz systematyczne usuwanie zanieczyszczeń zgodnie z przekazaną instrukcją obsługi i konserwacji.

Chciałabym jednak zwrócić uwagę, że na zdjęciach wykonanych przez mieszkańca w dniu 27.12.2024 r., a także na wcześniejszych załączonych zdjęciach, widać wyraźnie, iż woda nie dochodzi do korytek odwodnienia. W związku z tym, jak można stwierdzić, że odpływy są źle oczyszczone i to jest powodem, dla którego woda nie spływa?

Dodatkowo, zaleganie wody na nawierzchni poliuretanowej może w dłuższej perspektywie prowadzić do jej degradacji i utraty właściwości użytkowych. W związku z tym ważne jest, aby skutecznie rozwiązać ten problem, zanim dojdzie do uszkodzeń wymagających kosztownych napraw.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy podczas oględzin bieżni obecny był przedstawiciel urzędu miasta?
2. Czy analiza obejmowała całą bieżnię, w tym wszystkie potencjalnie problematyczne miejsca?
3. Czy rozważane są dodatkowe działania w celu skutecznego zabezpieczenia nawierzchni przed gromadzeniem się wody i potencjalnymi uszkodzeniami?
4. Jak można stwierdzić, że odpływy są źle oczyszczone, jeśli na załączonych zdjęciach widać, że woda nie dochodzi do korytek odwodnienia?

Liczę na Pana wsparcie oraz podjęcie działań mających na celu zachowanie pełnej funkcjonalności i trwałości tego ważnego obiektu sportowego.

Z poważaniem,

Stefaniśke Monika

July 2 dn. 26. 12. 2014 r.
mobile phone H 5



204 z 26.12.2024
mabione puzer H.5.






zdu 2 dnje 27.12 2024r mobilne prier W.S.



Zem z dnem 27.12.2016 / zmlouva přes W.S.



2014 21.12.2014 mobile phone D. S.